

アリーナーの宮 周辺の交通危険場所マップ



一の宮町1丁目 交差点

豪雨により水位があがると冠水
する恐れがある。



秋根西町2丁目
7番4号付近交差点

山口県の中でも
交通事故の多い交差点第3位
車線数が多く、車通りも多い。



下関卸商業団地入口付近交差点

当該交差点付近は、国道2号と主要県道下関長
門線が交差しており、県外等の地理不案内の
者が多く、急に渋滞が発生した場合など前車
の動きをよく見ていない車両が追突事故を惹
起させる。